

保守

保守

製品一覧表

WO81

故障・動作不良への対応

- マノスター製品(計器)が正常に作動しない場合、動作不良の原因が計器の故障によるものか、圧力検知器または配管系に起因するものかを、下記の調査手順をご参考にユーザー様にてご確認ください。
- 確認の結果、計器の故障が明らかな場合は、下記までご連絡ください。

WO71

FR51A

WO70

MS99

MS30

MS61A

MS65

EMD8A

EMD7

EMT1

EMTGP1

EMT1H

EMT6

EMP5

EMRT1

HWS15A


EB3C

アクセサリ


応用

注意事項

保守



- 代理店・取扱商社に返送されてきた製品に対する対応



故障・動作不良に関する連絡先

(株)マノスター販売

〒653-0031 神戸市長田区西尻池町一丁目2番3号
TEL.(078)621-7000 FAX.(078)621-7788

計器の定期校正

- 一般に計器の寿命・信頼性を長期間保持するためには、外部要因によるストレスをかけないことが重要です。本器は取扱説明書に従って適正に使用していただければ特に潤滑などの保守の必要はありませんが、1年に1回の定期校正をおすすめします。定期校正については代理店または弊社までお問い合わせください。
- 計器の状態によっては校正をお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

精度維持

弊社の圧力標準器の精度を維持するための校正システムを次に示します。

校正(トレーサビリティ)システム

国家標準	独立行政法人産業技術総合研究所	
照合標準器	空気式重錘型圧力計	デジタル圧力計
圧力標準器	デジタル圧力計	
弊社製品	WO81・WO71・FR51A・WO70・MS99・MS30・MS61A・MS65 EMD8A・EMD7・EMT1・EMTGP1・EMT1H・EMT6等	

保守

校正サービスについて

- 弊社校正サービスでは製品の校正に加え、製品個々の状態に合わせて最適調整を行います。お客様へより良い状態でお返しすることにより、計器の精度および信頼性を維持するサービスをご提供いたします。※校正サービスの対象は弊社製品に限ります。

校正サービスの種類

- ・標準校正 : 計器の校正および最適調整を行います。
- ・スピード校正 : 計器の校正および最適調整を短納期で行います。(スピード校正は標準校正とは別に追加料金が必要です)

最適調整とは

校正結果が許容範囲外または許容範囲内であっても、弊社にて可能な限り真値に近くなるよう調整を行う事をいいます。

希望される場合 : 校正結果が保証精度範囲内外問わず最適調整を行います。(RoHS対応品のみ)

ただし、ご依頼製品が既に最適な状態である場合は最適調整を行いません。

希望されない場合 : 保証精度範囲内であれば最適調整を行いません。精度外だった場合にはご連絡させていただきます。

発行書類について

最適調整実施 : 調整前データと調整後データの検査成績書(2通)を発行いたします。

最適調整未実施 : 校正データの検査成績書のみ発行いたします。

※校正証明書および標準器校正証明書は有償となります。なお、検査成績書につきましては校正サービスの料金に含まれています。

その他

校正依頼品が校正不可の場合は、修理の可否もあわせてご連絡いたします。

修理サービスについて

- 修理が必要な校正依頼品や修理依頼品を修理いたします。

※修理サービスの対象は弊社商品に限ります。

※RoHS非対応品は修理できません。


発行書類について

修理を行った場合、修理後の検査成績書(1通)を発行いたします。

その他

修理依頼品が修理不可の場合はご連絡いたします。

〈ご依頼から返却までの流れ〉



※「校正/修理依頼書」は弊社ホームページよりダウンロードできます。